



Seminar B 5000 mit NC Ansteuerung

Schweißanlage mit NC Ansteuerung für Produktion und Werkzeugbau

(auch in Verbindung mit weiteren Seminaren)

Zielgruppe: Qualifizierte Mitarbeiter aus Werkzeugbau und Produktion (Techniker, Meister, Bedienungspersonal)

Zielsetzung:

- Verständnis des Aufbaus und praktischer Umgang mit der Steuerung
- Besonderheiten einer NC Ansteuerung verstehen
- Mechanische Komponenten verstehen und einstellen

Seminarinhalt:

1. Aufbau der B 5000 Schweißanlage und des NC-Antriebes
2. Menüführung B 5000 bzw. Grundlagen VC1 Steuerung
3. Einstellen der Schweißparameter
4. Überwachungen der Schweißparameter
5. Messdatenauswertung und Statistik
6. Wartung der NC-Schweißanlage

Dauer: 2 bis 2,5 Tage

Termin: nach Vereinbarung

Seminarbeginn: 08:00 Uhr

Seminarende: 15:30 Uhr

Teilnehmerzahl: 3 bis max. 6

Voraussetzung: - keine -